



Cordon PK15



Rechargement de la plage en face de la plateforme centrale

On observe sur 0,400 km au PK16 :

- Légère évolution de l'érosion du sable à l'intérieur des effondrements.



Effondrement entre la digue et la plateforme



Vue de la chaussée du même effondrement



Evolution de l'effondrement sur la plateforme



Vue de la chaussée du même effondrement

DTAM St Pierre et Miquelon
Antenne de Miquelon

