


Surveillance de l'isthme de Miquelon - Langlade

| Objet du constat | | Érosion côte Ouest au PK 16 et alentours | |
|------------------|------|--|-----------------|
| Rapporteur | DTAM | Date | 11/03/21 - 7h30 |
| Température | +1°C | Climat | Beau temps |

| Horaire Basse mer | | Horaire Haute mer | | Coef |
|-------------------|-------|-------------------|-------|------|
| 1h31 | 14h18 | 8h07 | 20h26 | 78 |

Les relevés dans le cadre de la surveillance renforcée :



On observe sur 1 km :

- L'érosion dunaire aux PK15 se poursuit. Le cordon d'extrémité (sans géotextile) a presque disparu.
- Evolution de l'effondrement sur le parking en amont.
- L'affaissement de la plateforme centrale avec apparition de renards.
- Les ravines sur l'amont, la plateforme centrale et l'aval se poursuivent.
- Le petit enrochement mis dans les effondrements sont partiellement partis à la mer.



Cordon PK15



Enfouissement de l'extrémité du cordon d'enrochement



Effondrement sur la zone du parking amont



Effondrement central (disparition des blocs en partie basse)



Glissement et renards aval

Signalisation et protection des usagers :

Coupure du PK 16 côté Miquelon et PK 18 côté Langlade.

Limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin Sauveur.