


## FICHE DE CONSTAT

Rapporteur	DTAM	Date	19/03/21 - 7h30
Température	+2°C	Climat	Averses
Objet du constat		Erosion de la fin des Butteraux au PK 16	

Horaire Basse mer		Horaire Haute mer		Coef
6h28	18h21	0h46	12h54	67

### Les relevés dans le cadre de la surveillance renforcée :



On observe sur 1 km :

- L'érosion dunaire en amont se poursuit.
- Evolution de l'effondrement sur le parking en amont.
- L'affaissement de la plateforme centrale avec apparition de renards.
- La pluie favorise le ravinement de la partie supérieure du remblai routier sur l'ensemble.
- Les enrochements mis dans les effondrements s'affaissent et glissent vers la mer.
- Les enrochements en aval continuent à s'affaisser et glissent vers la mer. Les renards continuent à s'élargir.

*DTAM St Pierre et Miquelon  
Antenne de Miquelon*



*Cordon PK15*



*Effondrement extrémité amont*



*Rétention d'eau sur la zone centrale*



*Effondrements central*



*Glissement des enrochements au centre*



*Glissement des enrochements aval*

**Signalisation et protection des usagers :**

Coupure du PK 16 côté Miquelon et PK 18 côté Langlade.  
Limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin Sauveur.